



# Svarīga informācija par produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un uzstādīšanu

## • Preču pieņemšana

Pārbaudiet, vai visas pasūtītās un uz pavadzīmes esošās preces ir piegādātas. Par iespējamajiem bojājumiem nekavējoties jāinformē preču pārdevējs un jāveic atbilstoša piezīme uz pavadzīmes par bojājumu un trūkumu apjomu.

## • Materiālu uzglabāšana

Loksnes būvlaukumā tiek izkrautas no transportlīdzekļa uz iepriekš sagatavotas pamatnes, kas starp zemes virsmu un loksni rada gaisa koridoru, un sastāv no šķērseniskiem balstiem, kuri ir novietoti vismaz ik pēc viena metra. **Cinkotas loksnes nedrīkst uzglabāt ārpus telpu nosacījumos blīvā iepakojumā ilgāk par vienu nedēļu.** Loksnes ir jāargā no tiešiem nokrišņiem un jānovērš ūdens un mitruma uzkrāšanās starp loksni. **Loksnes, kurām ir krāsas pārklājums, slēgtā iepakojumā drīkst blīvi uzglabāties ne ilgāk kā četras nedēļas.** Ilgākas uzglabāšanas gadījumā jāievēro cinka lokšņu uzglabāšanas noteikumi:

- jāuzglabā segtās, sausās un tīrās noliktavās / telpās;
- nedrīkst likt cinkotas materiālus tieši uz zemes;
- loksnes jāatdala viena no otras un starp tām ir jāizveido gaisa koridors;
- uzglabāšanas vietai tuvumā nedrīkst atrasties ķīmikālijas vai citas līdzīgas vielas;
- jācenšas materiālu uzglabāt pie nemainīgas temperatūras, jo to svārstības veicina mitruma kondensāciju;
- nedrīkst staigāt pa materiāla virsmu;

Ja cinkotais materiāls tomēr jāglabā ārā, tad jāievēro:

- apkārt materiālam jāizveido vienkāršs karkass, kas ir jāpārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu (plēvi, brezentu u.c.);
- loksnes jāatdala viena no otras un starp tām ir jāizveido gaisa koridors;
- starp materiālu un pārklāju arī jāatstāj gaisa koridors;
- zem materiāla jābūt paliktņiem, lai materiāls nepieskartos zemei;
- materiālu ieteicams novietot nedaudz slīpi, lai kondensāts varētu notecēt;
- regulāri jāpārbauda materiālu stāvoklis, lai pārliecinātos, ka tas nav mitrs un nav izveidojusies baltā rūsa.

Šie paši noteikumi attiecas arī uz materiāliem ar krāsas pārklājumu.

**Defektīvus produktus lietot nedrīkst! Nekādā gadījumā, griežot produktus, nedrīkst izmantot abrazīvus un karstumu radošu griešanas disku.**

TOODE neatbild par bojājumiem, kas radušies, nepareizu uzglabāšanas un uzstādīšanas metožu un materiālu izmantošanas rezultātā.

SIA „TOODE”, “Gailenes”, Krustkalni, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2111

Tīmekļa vietne: [www.toode.lv](http://www.toode.lv)

E-pasts: [toode@toode.lv](mailto:toode@toode.lv)

Tālrunis: +371 67 501 671